

杏仁堂医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭 新島 山崎

点検年月日	23年 10月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	000123
設置場所	新潟県見附市本町1丁目2番50号			TEL	0258-62-0123
納入時期	15年 5月 1日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度: 93 %	流量: 0.8 L/min	圧力: 150~83	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

423年10月18日
新潟県見附市本町1丁目2番50号
協賛法人 社団 杏仁堂医院

理事長 小林 欣也

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシパウラ

環境事業部

日付: 23/10/18

作業者 新鋭工業 (株)

新潟支店 山崎

ONW-10機番: 000123

PSA機番: SPS- 10476

客先: 吉仁堂医院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 10216)	☒ 合 / ☐ 否	
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / ☐ 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / ☐ 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 合 / ☐ 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (93 %)	☒ 合 / ☐ 否	
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	☒ 合 / ☐ 否	
PSA圧力の確認 (150 Mpa) ~ (83 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / ☐ 否	
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / ☐ 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / ☐ 否	
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / ☐ 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / ☐ 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / ☐ 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / ☐ 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / ☐ 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / ☐ 否	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / ☐ 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / ☐ 否	
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / ☐ 否	
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / ☐ 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)