

## シバウラ用



環境事業部 環境部 環境GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地 1-70-6

FAX086-942-9030

|     |      |                |   |         |                            |     |      |
|-----|------|----------------|---|---------|----------------------------|-----|------|
| お客様 | 名称   | ムーミン歯科         | 様 | 製造番号    | 14060094                   | ご確認 | 天保7年 |
|     | 住所   | 大阪府寝屋川市緑町18-13 |   | 納入検査実施日 | 2014年10月14日                |     |      |
|     | 納入場所 |                |   |         | 納入検査・会社・実施者 エムシーサービス(株) 黒田 |     |      |

平河

| 項目    | 判定 | 検査項目                | 項目    | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|---------------------|-------|----|---------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認              | 外装・設置 | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検       |       | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認       |       | ✓  | キズ・汚れ               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御    | ✓  | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     |       | ✓  | 入力・出力確認             |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | 性能評価  | ✓  | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認            |       |    |                     |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認        |       |    |                     |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ    | その他   | ✓  | 付属品の確認              |
|       | ✓  | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |       | ✓  | 運転説明                |
|       |    |                     |       | ✓  | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態         |       |    |                     |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ        |       |    |                     |
|       | ✓  | 行程表示LEDの点灯          |       |    |                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |       |    |                     |

[illegible]