

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様 印	名称	検査番号	点検実施日	ご承認 印	A 田
	住所	14070122	2016 11.21		
	石川県金沢市田上さくら町151	1099 所附	点検実施者		
	木下	点検	矢野		

計装(安全)

- ☒ 圧力計口直示調整
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック緩急ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ボローセツト類し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 扉板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 継力ゴの緩急・汚れ
- ☒ 管内ストレーナーの堵塞・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 熱気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真気・吸排弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク本機基コネクタの腐れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(真気発生室)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・汚損・割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・割れ
- ☒ サジェーターの取り付け状態・漏れ

菌気発生器

- ☒ ソケット絶縁被覆剥れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 逆気防止器・風量センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆気弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異音等の確認
- ☒ 真気計調整

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行種表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基盤のコネクター端子確認
- ☒ 端子の腐み・コネクターの接触確認
- ☒ 配線の变色・過電圧・絶縁状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の腐み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設備

- ☒ 本体の水平確認・基礎腐食内
- ☒ アジャスタフットの腐み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 側面パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・変色・汚れ
- ☒ エアフィルター・のつまり・汚れ

性能評価

- ☒ 温度ロジック実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの測定(温度・圧力)

注:点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は①を付ける。

運転確認

異常無し

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIE

機械事業本部営業部 営業サービス課
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井町70-6
TEL 086-944-0528 FAX086-942-8030