

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシパウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 00000

お客様	名称	徳島文理大学 様	製造番号	100186	ご確認 中元
	住所	〒770-8055 徳島市山城町西浜傍示180 TEL 088-602-8000	納入日	2017年1月27日	
	モリタ・営業所・担当・TEL 株式会社モリタ 大阪本社営業部 中元 様		納入検査・会社・実施者 株式会社 IHIシパウラ 富田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	レ	開閉動作確認	外装・設置	レ	本体の水平確認・基準傾き内
	レ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	キズ・汚れ
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	レ	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	レ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	レ	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	レ	ローラーポンプの動作確認			
給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	レ	付属品の確認
	△	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		△	運転説明
				レ	装置内運転時異音・振動
電装系	レ	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	レ	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	レ	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	良好		

