

点検・修理報告書

管理 No. 20190509
発行日: 2019年 5 月 13 日

機種/型式	I C ウォッシャー		
作業年月日	2019 年 5 月 9 日		作業時間: Hr
顧客名	ふじもと歯科 様	TEL:	
所在地	大阪府高槻市芥川町1丁目10-2	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 10 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100259	運転回数: 630回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー1 漏洩検知			
原因			
・装置背部にある樹脂の継手に亀裂があり、そこから水が漏れていた。			
処置、作業内容			
・樹脂継手を強度の高いものに交換。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6 個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ふじもと歯科

〒569-1123 大阪府高槻市芥川町1丁目10-3

SHODA BLDG E-201

ご署名 TEL 072-686-0254

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
松 795.13 下	桐 野