

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

名称	かわさき歯科	製造番号	13100038	点検実施日	2019.5.23	承認印	
住所	大阪府寝屋川市東大利町11-4	運転回数	3762	点検実施者	IHIアグリテックサービスGr		
納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- レ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- レ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損・汚れ
- レ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- レ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- レ ソケット他溶接割れ・漏れ
- レ フランジパッキン漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- レ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- レ 水漏れ・異常音の確認
- レ 真空到達度

給水タンク

- レ 給水タンクの損傷・漏れ
- レ 下部給水弁の漏れ
- レ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- レ フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

- レ タンクの汚れ・漏れ
- レ フロートスイッチの作動状態・漏れ

電装系

- レ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- レ ディスプレイの色あせ・表示確認
- レ 電源スイッチの作動状態
- レ 行程表示LEDの点灯
- レ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- レ 各基板のコネクター緩み確認
- レ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- レ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- レ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- レ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- レ 本体の水平確認・基準傾き内
- レ アジャスタフットの緩み・設置状態
- レ キズ・汚れ
- レ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- レ 運転プログラムの確認
- レ 入力・出力確認
- レ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- レ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- レ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- レ ケミカルインジケーターによる判定
- レ リークチェック

インジケータ貼り付け

【 】

運転確認

合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030