

点検・修理報告書

管理 No.

20191015

発行日: 2019 年 5 月 23 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 5 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	おおはし 歯科医院	様	TEL:
所在地	大阪府中央区大生町		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 2 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100193	運転回数: 1087 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー 2 洗浄槽 満水			
原因			
処置、作業内容			
排水ホース取回し 装置の再設置			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償

2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

おおはし 歯科医院

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒540-0021 大阪市中央区大生町1-1-13G1パールビル1階

TEL 06-4256-6480 FAX 06-4256-6008


ご署名 院長 大橋 保彦

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

小
山

《不具合対応報告書》

担当者: 小川

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019 年 5 月 23 日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☒ユーザー
☐その他()
【ユーザー名&県名】 おおほレ 歯科医院

IC Washer【機番: 100193 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー2 洗浄槽 漏水

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

排水ホースの取回し・装置の設置の直し
排水ホース ホースバンド 締め部から 水漏れが
あったので、排水ホースの付直し。

通常排水 90 秒, エラー排水 90 秒に戻す

4. 5. ハードデータ ない

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】