

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2019 年 6 月 24 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 5 月 23 日		作業時間: Hr
顧客名	かわさき歯科 様	TEL:	
所在地	大阪府寝屋川市東大和町1-4	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100038	運転回数: 3762
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアロックがかかりが悪い

原因

- ・ドアロックのかかりが悪いのはホコリ等が付着してSVの油分がなくなり動きが悪くなっていく
- ・機械室清掃

処置、作業内容		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 26 日
医療法人協会 かわさき歯科医院
ご署名 理事長 河崎 真典

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者
		環境PJサービス '19/05/23 富田	環境PJサービス '19/05/23 安田