

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客採用

お客様	名称	サンスター歯科診療所	様	製造番号	14090194(左)	点検実施日	2020年9月10日	ご承認印	
	住所	大阪府豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3階		運転回数	4778/1176	点検実施者	エムシーサービス 黒田 五斗		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署				

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック緩番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 鋼カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【  】

運転確認

☒ 是 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様用

お客様	名称 サンスター歯科診療所		製造番号 14090195	点検実施日 2020年9月10日	承認印 
	住所 大阪府豊中市新千鳥東町1-1-3 SENRITOよみうり3階		運転回数 5326 / 1638	点検実施者 モリタサービス 堀黒田 圭吾	
	納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ担当部署		

計裝(安全)

- | | |
|----|-----------------------|
| 1 | 圧力計0点指示誤差 |
| 2 | ドア |
| 3 | フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認 |
| 4 | 開閉ハンドル取付け状態・動作確認 |
| 5 | フック取付け状態・動作確認 |
| 6 | フックバネ・フック緩番ピンの取り付け状態 |
| 7 | ビス・ナット・ホーローセツ増し締め |
| 8 | ドアカバーの取り付け状態・割れ |
| 9 | フック検出ユニット動作確認 |
| 10 | ドアロックユニット動作確認 |
| 11 | 蓋板のキズ・汚れ |
| 12 | 開閉ハンドルの損傷確認 |

缶 体

- | | |
|---|----------------|
| レ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| レ | 滅菌温度センサの汚れ |
| レ | 網カゴの破損、汚れ |
| レ | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ |

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸汽发生器

- | | |
|---|--------------------|
| レ | ソケット他溶接割れ・漏れ |
| レ | フランジパッキン漏れ |
| レ | ヒーター取り付け状態・漏れ |
| レ | 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態 |
| レ | 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ |
| レ | 逆支弁の作動状態・漏れ |

真空ポンプ

- | | |
|---|------------|
| し | 水漏れ・異常音の確認 |
| し | 真空到達度 |

給水タンク

- | | |
|---|------------------|
| レ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| レ | 下部給水弁の漏れ |
| レ | 蓋・取っ手の損傷・割れ |
| レ | フロートスイッチの作動状態・汚れ |

排水タンク

- | | |
|---|------------------|
| レ | タンクの汚れ・漏れ |
| レ | フロートスイッチの作動状態・汚れ |

電装系

- ① タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ② ディスプレイの色あせ・表示確認
- ③ 電源スイッチの作動状態
- ④ 行程表示LEDの点灯
- ⑤ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ⑥ 各基板のコネクター緩み確認
- ⑦ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ⑧ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ⑨ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ⑩ ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥）

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| レ | 本体の水平確認・基準傾き内 |
| レ | アジャスタフットの緩み・設置状態 |
| レ | キズ・汚れ |
| レ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制 解

- | | |
|---|---------------------|
| レ | 運転プログラムの確認 |
| レ | 入力・出力確認 |
| レ | 試運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

消耗品

- ① ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ② エアークリスタルのつまり、汚れ

性能評価

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☒ | B&Dテスト実施 |
| ☒ | ケミカルインジケーターによる判定 |
| ☒ | リークチェック |
| ☒ | キャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

運転確認

☒ 合 ・ ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030