

点検・修理報告書

管理 No. 19351
発行日：2020 年 6 月 15 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC17		
作業年月日	2020 年 4 月 28 日	作業時間： 8 Hr	
顧客名	コープおおさか病院 様	TEL：	
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-22	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14090181	運転回数： 4790回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 3 0 缶体真空異常が発生した。

原因

・真空ポンプの吸引力が低下しておりました。

処置、作業内容

・真空ポンプを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 15 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
荷 '20/06/12 池	富 '20/05/08 田	安 '20/05/08 田