

点検・修理報告書

管理 No. 20301

発行日: 2020/9/17

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年9月8日 作業時間: 8 Hr
顧客名	すがしま歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100111	運転回数:
------	--------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ドアから水漏れする。

原因

・ドアパッキン上部のあたりが弱かったために、水が漏れてしまったと考えられます。

処置、作業内容

・ドアロック機構のカムを調整し、パッキンが強く当たるようにいたしました。

特記事項

・満水フロートスイッチが汚れておりましたので、清掃いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 10月 2日

ご署名



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/09/17	20/09/17	20/09/17