

クラスBオードクレーブ BC-17点検報告書

モリタ岡
作家専用
(H)アグリヤック用

お客様	名称		まとは歯科	様	製造番号	13100057	点検実施日	2021年1月20日	承認印	
	住所		大阪府豊中市庄内東町1-7-13		進回数	1152 / 4186	点検実施者	エムシーサービス㈱ 黒田		
	納入場所		サービス形態	スポット保守点検		モリタ担当部署				

計装(安全)

☒ 压力计0点指示误差

ドア

- ✓ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ✓ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
- ✓ フック取り付け状態・動作確認
- ✓ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ✓ ビス・ナット・ホーローセント増し締め
- ✓ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ✓ フック検出ユニット作動確認
- ✓ ドアロックユニット作動確認
- ✓ 蓋板のキズ・汚れ
- ✓ 開閉ハンドルの損傷確認

街 体

- ✓ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ✓ 滅菌温度センサの汚れ
- ✓ 網カゴの破損、汚れ
- ✓ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- | | |
|---|-----------------------|
| ✓ | フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ |
| ✓ | シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ |
| ✓ | 給気弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 排蒸弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁) |
| ✓ | ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁) |
| ✓ | ストレーナーの汚れ |
| ✓ | 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損 |
| ✓ | 安全弁(減菌室)の漏れ |
| ✓ | 安全弁(蒸気発生器)の漏れ |
| ✓ | ダンプナーの漏れ・溶接割れ |
| ✓ | 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ |
| ✓ | ラジエーターの取り付け状態・漏れ |

蒸気発生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の濡れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ✓ タンクの汚れ・漏れ
✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✓ キズ・汚れ
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制 御

- ✓ 運転プログラムの確認
- ✓ 入力・出力確認
- ✓ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ✓ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアークリスタルのつまり、汚れ

性能評価

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | B&Dテスト実施 |
| ✓ | ケミカルインジケーターによる判定 |
| ✓ | リークチェック |
| ✓ | ギャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

運転確認
合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1
-85KPa - 2MIPS	

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030