

点検・修理報告書

管理 No. 20731
発行日: 2021年3月15日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/3/15		作業時間: 8 Hr
顧客名	しょうじ歯科医院 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100275	1359回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロックを検知する機構の調整がずれていたために、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ドアロック機構を再調整いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップさせていただきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 19日

ご署名

株式会社和伸



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/03/15	21/03/15	21/03/15