

点検・修理報告書

管理 No. 210155
発行日: 2021年6月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年6月8日 作業時間: 8 Hr
顧客名	耳原歯科診療所 様 TEL: 072-245-2912
所在地	大阪府堺市堺区大仙西町6-184-2 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 24 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300078	運転回数: 1125回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 4 缶内温度センサー故障が発生した。		
原因		
・缶内温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・缶内温度センサーを交換しました。		
特記事項		
・運転回数が1000回を超えています。ドアパッキンは1000回で交換を推奨しています。		
末永くご使用いただくためにも、ドアパッキンの交換をお願いします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 14 日

ご署名 三宅 麻記 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/06/09	'21/06/09	'21/06/09