

# 点検・修理報告書

管理 No. 203876

発行日: 2021/5/12

|                            |                                                                                                   |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター IC Washer |                                                                                                   |                                                                           |
| 作業年月日                      | 2021年4月28日                                                                                        | 作業時間: 8 Hr                                                                |
| 顧客名                        | すがしま歯科 様                                                                                          | TEL:                                                                      |
| 所在地                        | 兵庫県西宮市浜松原町21-1                                                                                    | ご担当 様                                                                     |
| 販売店                        |                                                                                                   | ご担当 様                                                                     |
| 納入年月日                      | 2016 年 4 月 19 日                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品 |
| 作業区分                       | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                  | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                        |
| 出張・引取                      | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                           |

|      |              |       |
|------|--------------|-------|
| 装置情報 | 製造番号: 100111 | 運転回数: |
|------|--------------|-------|

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー7 循環水圧低下

原因

循環ポンプの劣化

処置、作業内容

循環ポンプの交換

特記事項

|   | 交換部品名称 | 部品コード                                                                    | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 |        |                                                                          |        |    |    |
| 2 |        |                                                                          |        |    |    |
| 3 |        |                                                                          |        |    |    |
| 4 |        |                                                                          |        |    |    |
| 5 |        |                                                                          |        |    |    |
| 6 |        |                                                                          |        |    |    |
| 7 |        |                                                                          |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 <input type="checkbox"/> 2. 無償 <input checked="" type="checkbox"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |                                                                          | 技術料    |    |    |
|   |        |                                                                          | 出張料    |    |    |
|   |        |                                                                          |        |    |    |
|   |        |                                                                          | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 5 月 13 日

ご署名  印 

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証                                                                                   | 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |