

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部フタのスプリングが折れる件
不具合対応

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成21年10月22日	機種名	ONW-10	製造機番	001170
設置場所	IF 検査室			TEL	047-498-5700
設置時期	平成19年12月25日	使用時間	3515回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整 ☐ スプリング 交換 ☒	
給水	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☐	濃度:	% 流量: L/min 圧力: 0.123~0.204 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☒	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整 ☐ オリフ 交換 ☒	
洗浄チューブ	正常	☒	調整 ☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	耐久性を向上したスプリングに 交換し、ヒンジ部分の取付 位置を調整しました。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
スプリング	4個	
オリフ	一個	

☆ 12回運転するとフィルタランプが点滅します。
フィルタを掃除してリセットボタンを押して下さい。

21年10月22日

ご署名 大石 孝

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。