

## クラスB オートクレーブ BC-17点検表

|     |                        |                  |                    |   |
|-----|------------------------|------------------|--------------------|---|
| お客様 | 名称<br>ソーラーパワーテクノロジーズ   | 製造番号<br>13090021 | 点検実施日<br>2015/8/10 | ご承認印<br> |
|     | 住所<br>東京都江戸川区東葛西1-9-18 | 運転時間<br>423回     | 点検実施者<br>羽原 開(担当)  |   |
|     | 納入場所                   | サービス形態           | モリタ担当部署            |   |

計較(安全)

- 圧力計〇点指示誤差

ドア

  - ✓ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
  - ✓ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - ✓ フック取付け状態・動作確認
  - ✓ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ✓ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ✓ ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - ✓ フック検出ユニット作動確認
  - ✓ ドアロックユニット作動確認
  - ✓ 蓋板のキズ・汚れ

行榜

- 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
  - 減菌温度センサの汚れ
  - 網カゴの破損、汚れ
  - 伍内ストレーナーの損傷、汚れ

四

- ✓ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
  - ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
  - ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
  - ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
  - ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
  - ✓ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
  - ✓ ストレーナーの汚れ
  - ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
  - ✓ 安全弁(滅菌室)の漏れ
  - ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
  - ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
  - ✓ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
  - ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
  - フランジ・パッキン漏れ
  - ヒーター取り付け状態・漏れ
  - 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
  - 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
  - 遊戯弁の作動状態・漏れ

三

- ### 水漏れ・異常音の確認

真空室

- 給水タンクの損傷・漏れ  
 下部給水弁の漏れ  
 蓋・取っ手の損傷・割れ  
 フロートスイッチの作動状態・汚れ

卷之六

- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電裝系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
  - ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
  - ✓ 電源スイッチの作動状態
  - ✓ 行程表示LEDの点灯
  - ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
  - ✓ 各基板のコネクター継み確認
  - ✓ 端子の継み・コネクターの接続確認
  - ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
  - ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
  - ✓ ヒーター配線の継み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外裝-設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
  - アジャスタットの緩み・設置状態
  - キズ・汚れ
  - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制售

- 運転プログラムの確認
  - 入力・出力確認
  - 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

尚耗品

- ドア/パッキンの損傷・劣化・汚れ  
 エアーフィルターのつまり、汚れ

**性能評価**

日&Dテスト実施  
 ケミカルレインジケーターによる判定  
 リークチェック  
→シャンパン・バーレンの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付けてください。



株式会社HIMAWARI

機械事業本部営業部 営業共一ビル6F

〒304-8133 熊本県熊本市東区西本吉新地130-6

TEL 086-844-6538 FAX 086-843-8030