

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号

No. 140324

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京 支店 殿		機種	ONW-10	
客先	所在地	神奈川県横須賀市馬堀町 2-13-2		機番	001342	
環営	ユーザー名	斎藤内科医院 様		納入日	平成 19年 4月 26日	
	点検者	小野定之	作業時間	4 Hr	受付日	平成 26年 2月 25日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26年 3月 24日	

修理依頼・苦情内容

- ・エラー“4”発生 (レベルセンサー異常)
- ・水ポンプより異音発生

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

- ・エラー“4”の不具合原因である排水電磁弁 (抵抗 A S S Y 含む) の交換 および、水位レベルセンサー (LVH1, LVH2) の交換をしました。
- ・水ポンプよりの異音原因である P-1 (製造) および P-2 (洗浄) の水ポンプの交換をしました。

写真 1)

水位レベルセンサー (LVH1, LVH2)

抵抗 A S S Y, 排水電磁弁

水ポンプ (P-1, P-2)



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.40 ~ 0.58 mg/L・・・正常
3. P S A (酸素発生装置) 性能点検・・・正常
酸素濃度：91.7 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.097 ~ 0.173 MPa (AC100V, 50 Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

以上

交換部品

承認
若井
14/03/24
井
審査
若井
14/03/24
井
作成
小野
14/03/24
野

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー (LVH1)	1本	
	水位レベルセンサー (LVH2)	1本	
	排水電磁弁 (抵抗 A S S Y 含む)	1個	
	水ポンプ	2個	