

木内 クリエツ 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 木内 立男

点検年月日	平成 26 年 3 月 3 日	機種名	ONW-10	製造機番	001X22
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☐	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐
運転/停止釦	正常	☐	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☐	交換	☐
蛍光灯	正常	☐	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☐	調整	☐
給水	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☐	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☐	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☐
異常音、振動	正常	☐	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☐	濃度：	%
			流量：	L/min
			圧力：	MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☐	調整	☐
装置内	正常	☐	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		給水ホース-2 破損交換依頼 17.26.3.18. 定期点検組実施 (2015.5.25) 水漏れ確認OK (ホース部)
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☐		
オゾン分解触媒	交換 ☐		
給水ホース	交換 ☒	1	
	交換 ☐		

ご署名 木内 立男

木内

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。