

IM-205



株式会社IHIBAWARA

機械事業本部 営業部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西天寺新和10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHシパウラ用

お客様	名称	プロテクトル小児歯科 様	製造番号	100096	ご確認	西村
	住所	中央区佃2丁目22-1	納入日	2016年3月30日		
			納入検査実施者	エムシーサービス(株) 星住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置		本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検			アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認			ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		有✓	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		無✓	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	その他	✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
		給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			運転・お手入れ方法の説明
電装系		給湯温度(45~50℃)			装置内運転時異音・振動
	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☐ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

給水・給湯は接続のみとなります。

試運転等は後日となります。

設備倒がまだ途中のため運転等の確認は出来ませんでした。