

ウォッシャーディスインフェクター  
IC Washer 設置報告書



株式会社HIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528 FAX(086)942-9030

NO. 00000

|     |               |                     |             |              |           |
|-----|---------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| お客様 | 名称            | みけし歯科様              | 製造番号        | 100094       | ご確認<br>山下 |
|     | 住所・TEL        | 東京都目黒区柿木坂1-32-12 1階 | 納入日         | 2016年3月7日    |           |
|     | モリタ・営業所・担当TEL | 東京本社営業部 山下様         | 納入検査・会社・実施者 | エムサービス(株) 星住 |           |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目       | 判定 | 検査項目                 |
|-------|----|----------------------|----------|----|----------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置    | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内        |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |          | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態     |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |          | ✓  | キズ・汚れ                |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |          | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     | 制御       | ✓  | 運転プログラムの確認           |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      |          | ✓  | 入力・出力確認              |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  | 性能評価     | ✓  | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |          |    |                      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |          |    |                      |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他      | ✓  | 付属品の確認               |
|       | ✓  | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |          |    | 運転説明                 |
|       |    |                      |          | ✓  | 装置内運転時異音・振動          |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果   |    | トシ                   |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | ✓        |    |                      |
|       | ✓  | 行程表示槽内LEDの点灯         | 設置クリアランス |    |                      |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   | ✓        |    |                      |

| 備考                          | 数量 |
|-----------------------------|----|
| ※取組説明は後日                    |    |
| ※ドア開の際、装置が動いてしまう。(床が木材のため?) |    |
|                             |    |
|                             |    |
|                             |    |
|                             |    |