



写真1：装置情報、異常履歴(3/13現在)



写真2：E-103 閉止プラグ代品の状況・・ゴムの光沢は無いが、異常なし



写真3：脱気フィルタ(チタン製)・・繊維状の物が引っ掛かっているが、詰まりは無い



写真4: PHS用ホームアンテナ 設置候補 その1



写真4: PHS用ホームアンテナ 設置候補 その2 (レントゲン室)

