

(春日部) 神田医院 OED設置状況
水漏れ対応 20151210

↓ 水漏れ時 設置状況

給水蛇口とホースの接点より水漏れ



給水ホースが曲がっていた。
このテンションにより水漏れ起こっていた。
水漏れした水はシンクを伝って床に広がっていた。

■ 給水蛇口と洗濯機ホース取り付け金具を固定した。 ■ 給水ホースのテンションを変えて水漏れを防止。



↓ ■ 対応完了後設置図

