


点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日： 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 6 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	ウケデンタルオフィス 様	TEL：	
所在地	東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070144	運転回数： 826
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
圧力センサー異常		
原因	 圧力センサー端子の接触不良	
処置、作業内容	 圧力センサー端子の被覆をはがし	
特記事項	ドアバックイン交換しました。 メンテナンスカバー脱落取り付け	

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

