

点検・修理報告書

管理 No. 19388
発行日: 2020年5月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/5/14		作業時間: 8 Hr
顧客名	日本橋中央通り歯科室 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100348	運転回数: 732回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー29 缶内温度センサ故障が発生した。		
原因		
・缶内用温度センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・缶内用温度センサを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内用温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 5月 2日

ご署名 山村 奈津子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20.05.13	20.05.13	20.05.13