

点検・修理報告書

管理 No. 20154
発行日: 2020年7月28日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2020/7/27 作業時間: 8 Hr
顧客名 所在地	コランデンタルクリニック 様 TEL: 様
販売店 納入年月日	ご担当 様
年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100165	運転回数: 1690回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・排水コネクタから水漏れあり。		
原因 ・排水コネクタにごみが詰まっておりました。		
処置、作業内容 ・排水コネクタを新品交換いたしました。		
特記事項 ・ドアパッキンの損傷が激しいため、新品交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水コネクタ		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 18 日

ご署名 黒高原 史洋 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/07/28	20/07/28	20/07/28