

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

E5-4 (水位センサー異常) 修理

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成 30 年 1 月 23 日	機種名	ONW-10	製造機番	001131
設置場所	埼玉県さいたま市中央区上落合4-2-3			TEL:	048-852-0710
設置時期	平成 18 年 8 月 11 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☒	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	水位センサ	交換 ☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	排水ポンプ	交換 ☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒	※ 3 回確認			
酸素発生	正常	☐	濃度:	%	流量:	L/min 圧力: MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☒	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	排水ホース	清掃	☒	
洗浄コネクタ フジフィルム純正	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	E5-4 ... 水位センサを交換しました。 オゾン臭 ... 排水ホースで清掃しました。 水漏 ... 上部カバー側にシリコーンを充填しました。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
水位センサ	交換 ☒	3 本	
排水シリコンテープ	交換 ☒	1 本	

平成 30 年 1 月 23 日

ご署名 平賀

