

内視鏡消毒機 OED-1000S 300830号写真

2019/9/14
(株)IHIアグリテック

見積書 岡-19-0158-1

写真1: 製造銘板



作成者
中澤一裕



写真2: 水漏れ箇所一全景



写真3: 水漏れ箇所一拡大



備考

水槽下部に亀裂が発生しており、ここから水が漏れていました。
水槽内側から外側にかけて「大きな外力」または「衝撃」がかかったものと思われます。