



2020 3月3日 安どうクリニック訪問時写真



↑スコープの先端と送水ボタン付近よりこのような黒い塊が出てきたとのこと。（初めてのことで認識していた。）



→きちんと前洗浄は洗浄液でシリンジで、
中に洗浄液を通してのこと。

ユーザーのシンクの写真