

お客様	名称 マコト歯科医院	製造番号 14080158	点検実施日 2024年7月13日	ご承認印
	住所 東京都葛飾区東松2-4-1	運転回数	点検実施者 鈴木 一誠	
	納入場所	サービス形態 定期検点検	モリタ担当部署	

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
 ドア
☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
☒ フック取り付け状態・動作確認
☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ (有がある)
☒ フック検出ユニット動作確認
☒ ドアロックユニット動作確認
☒ 蓋板のキズ・汚れ
☒ 開閉ハンドルの損傷確認
 缶体
☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒ 滅菌温度センサの汚れ
☒ 網カゴの破損・汚れ
☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
 配管系
☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
☒ 給気弁の作動状態・漏れ
☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒ ストレーナーの汚れ
☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒ 安全弁(滅菌釜)の漏れ
☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 運転プログラムの確認 |
| ✓ | 入力・出力確認 |
| | 試運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

消耗品

- ② ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
③ エアフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認
☒ 是 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
1431102 車二	1

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

写真

管理No.	3380	作業日/納入日	2021/07/13(火)
実施センター	79 首都圏C	TEL	049-249-6572
お得意様	0336076207	TEL	03-3607-6207
マコト歯科医院 様			

M エムシーサービス 株式会社

本社 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720
 FAX 026-273-4074

写真

