

点検・修理報告書

管理 No. 210297

発行日: 2021年8月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年7月30日		作業時間: 8 Hr
顧客名	kデンタルクリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		


装置情報	製造番号: 100175	運転回数: 402回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー30 圧力センサー故障が発生した。		
原因 ・圧力センサーの数値が故障し、圧力の数値が大きくなりすぎていたために、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容 ・圧力センサーを交換いたしました。		
特記事項 ・最新の状態にバージョンアップしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 6 日

ご署名  印 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	福住
'21/08/03	'21/08/03	'21/08/03