

点検・修理報告書

発行日：2021 年 4 月 9 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 1 月 21 日	作業時間：	3 Hr
顧客名	澤田デンタルオフィス 様	TEL：	
所在地	東京都新宿区四谷1丁目18-5	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 5 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号：13100055	運転回数：4304
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空工程中真空異常		
原因		
・真空ポンプの性能低下による真空異常と想定されます。		
・タンクキャップの変形		
処置、作業内容		
・真空ポンプの交換		
・タンクキャップ交換		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	タンクキャップ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 12 日

ご署名 澤田デンタルオフィス 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

環境PJサービスG
'21/01/21
富田

環境PJサービスG
'21/01/21
安田