

## クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

年 月 日

名称 大門歯科	製造番号 100048	点検 実施日 2021年6月23日	ご承認印 
住所 千葉県市川市市川2-30-25	運転回数 849 回	点検 実施者 株式会社HIIアグリテック サービスグループ	
納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ 担当者 モリタ東京本社	

## 計装(安全)

- 圧力計ゼロ設定

## ドア

- プラケットの溶接状況確認  
 ドアカバーのねじ緩みの確認  
 ドアセンサ作動確認  
 ドアロックセンサ作動確認  
 ドアロックピンの動きの確認  
 内蓋のキズ・汚れ  
 運転中のドアからの水漏れ

## 缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無  
 缶内温度センサの汚れ  
 トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ  
 缶内フィルタの損傷・汚れ

## 配管系

- テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ  
 シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ  
 給気弁の動作確認  
 排蒸弁の動作確認  
 真空・排気弁の動作確認  
 蒸気弁の動作確認(3方弁)  
 回水弁の動作確認(3方弁)  
 排水コネクタの漏れ・破損  
 安全弁(缶内)の漏れ  
 安全弁(蒸気発生器)の漏れ  
 ラジエターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ  
 蒸気発生器からの漏れ  
 ヒーター取り付け状態・漏れ  
 サーモスタットの設定温度確認  
 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ  
 ソケット他溶接割れ・漏れ  
 蒸気発生器からの漏れ  
 ヒーター取り付け状態・漏れ  
 サーモスタットの設定温度確認  
 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

## 真空ポンプ

- 真空到達速度(P1)の確認

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ  
 シリコンチューブの折れ、裂けの確認  
 盖の損傷・割れ  
 フロートセンサー(L)の作動確認  
 フロートセンサー(H)の作動確認

## 排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ  
 フロートスイッチの作動確認

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  
 ディスプレイの色あせ・表示確認  
 電源スイッチの作動状態  
 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  
 各基板のコネクター緩み確認  
 端子の緩み・コネクターの接続確認  
 配線の変色・損傷有無・結束状態  
 圧力センサーの取付け状態・入力確認  
 SD基板の腐食の確認

## 外装・設置

- 設置場所の水平確認  
 本体のフロント側が高いことの確認  
 アジャスターの緩み・破損の確認  
 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新  
 SDカードへの書き込みの確認

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ  
 エアーフィルターのつまり、汚れ

## 性能評価

- B&Dテスト実施  
 コンパクトPCDIによる判定  
 TESTバキューム  
 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	否

インジケータ貼り付け



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1

株式会社HIIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030