

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

03-06625

No. 071009

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地				機 番	001253
環営	1						
防品	1						
		ユーザ名	草葉消化器クリニック 様			納 入 日	
		修 理 者	中澤一裕	作業時間		受 付	
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	2007 年 10 月 10 日
計	3						

修理依頼・苦情内容

洗浄開始後ポンプ部より異常音

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄中に水ポンプ（P-1）より異常音を確認しました。

本装置には3台の水ポンプが搭載されておりますが、ポンプ内部に溜まったエアが抜けられない場合、エアが回転軸の潤滑を阻害して異常音が発生します

運転カウンタ：3591回

[2] 修理・点検内容

1. 水ポンプP-1交換
2. 水ポンプP-2交換
3. 水ポンプP-3交換。
4. PSA（酸素発生装置）交換
酸素濃度：92.8%、流量：0.78L/min、圧力：0.104~0.187Mpa
4. フタパッキン交換
5. 蓋ヒンジのスプリングが曲がっていたので交換
6. 運転確認 異常なし
インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ P-1	1	
	水ポンプ P-2	1	
	水ポンプ P-3	1	
	新型PSA	1	SPS-1349
	フタパッキン	1	
	スプリング	1	

承認



審査



作成

H19.10.11

中澤