

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-14164

No. 131209

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府堺市長曽根町1467-1			機番	000595
環営	ユーザー名	江本クリニック 様			納入日	平成17年2月24日
	点検者	中澤一裕	作業時間	2Hr	受付日	平成25年2月19日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年12月2日

修理依頼・苦情内容

給水異常、フタバネ破損

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽の水位を検知するレベルセンサーが3か所取り付けてありますが、水を検知する性能が低下しており、これが原因で給水異常が発生しました。
このほかにポンプ類、電磁弁も性能低下していましたので交換しました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.46～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.76 L/min 圧力 0.111～0.194 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
運転カウンタ：5213回

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		給水電磁弁	2個	
		水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造ポンプ
		水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄ポンプ
		水ポンプ（P-3）	1台	排水ポンプ
		水位レベルセンサー（L,H,HH）	3本	水位低、高、高高
		フタスプリング	4本	