

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

CF用 オーバーホールA

点検担当者： 中澤一裕

点検年月日	平成 24年 3月7日	機種名	ONW-10	製造機番	000538
設置場所	和歌山県御坊市湯川町小松原615-1			TEL: 0738-24-2222	
新鋭工業(株)伝票番号	No. 03-12021	使用回数	3179	御対応者	黒田様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.65 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.1% 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.072~0.171 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒、吸湿筒	1	定期交換部品および主要部品を交換いたしました。 装置性能測定の結果 異常ありませんでした。
ドレンフィルター	1	
オゾン分解触媒	1	
水位レベルセンサー	3	
排水バルブ用チューブ	1	
水ポンプ	3	交換済み部品の写真を添付いたします。
エアコンプレッサー	1	
フタスプリング	4	
給水電磁弁	2	

中
24.3.7
深

工事写真

点検年月日	平成 22年 12月27日	機種名	ONW-10	製造機番	000538
設置場所	和歌山県御坊市湯川町小松原 6 1 5 - 1			TEL : 0738-24-2222	
新鋭工業(株) 伝票番号	No. 03-12021	使用回数	3179	御対応者	黒田様

1 : 定期交換部品一式



2 : 水ポンプ、エアコンプレッサー



3 : 水位レベルセンサー、給水電磁弁、フタスプリング、排水バルブ用チューブ

