

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-19728

No. 150804

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府箕面市栗生間谷西3-7-9			機番	000526
環営	ユーザー名	おざわクリニック 様			納入日	平成20年10月1日
防品	点検者	中澤 一裕	作業時間	6 Hr	受付日	平成27年6月3日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成27年8月3日

修理依頼・苦情内容

「給水量不足」異常

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサの性能低下が原因で「給水量不足」異常が発生していました。
この部品のほかに劣化した部品を交換いたしました。

No3～5：定期交換部品一式

No1、2、6～12：水位センサ、水ポンプ、コンプレッサ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.46～0.50mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.3% 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.104～0.184 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常 運転カウンタ・・・1128

交換部品

承認	部品名称	数量	備考
	1 給水電磁弁	2	
	2 水位レベルセンサー	3	
	3～5 定期交換部品	1式	
審査	吸着・吸湿筒、フィルタ、オゾン分解触媒		SPS-11751
	6 オゾンセンサー	1	
	7～9 水ポンプ	3	
	10 配管チューブ、パッキン	1式	
作成	11 フタスプリング	4	
H27.8.4 中澤	12 エアコンプレッサー	1	