

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-20221

No. 150928

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
	環営	所在地	大阪府大阪市鶴見区浜3-3-16		機番	001293
	防品	ユーザー名	高山医院 様		納入日	平成20年10月19日
		点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成27年8月17日
		返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年9月17日
	計	3				

修理依頼・苦情内容

エラー2（洗浄中水位低下）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサ（LVL）の性能低下が原因でエラー2を発報しました。
この他に性能が劣化した部品を交換して復旧しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（写真をご参照ください）
- 運転プログラムバージョンアップ・・・Ver.8⇒Ver.10
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
- オゾン水濃度測定：0.47～0.65mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.4% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.093～0.173 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常 運転カウンタ・・・2659

交換部品

	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1式	
	吸着・吸湿筒、フィルタ、オゾン分解触媒		SPS-11823
	水位レベルセンサー	3本	

承認

安
15.9.28
田

審査

中
15.9.28
澤

作成

H27.9.28

中澤