

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 22日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 4 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	小坂橋正歯科 様	TEL: 03-3449-0541	
所在地	東京都品川区東五反田5-28-9 五反田第3花谷ビル3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検7-ル記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100029	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 凝縮タンク内エア抜きパネルに若干の隙間があり、それより冷却水の槽内侵入の恐れ → 洗浄槽内の排水過多の可能性			
処置、作業内容			
・ 凝縮タンク内エア抜きパネルの若干の隙間をシーリング→洗浄槽排水と凝縮タンク排水を分割処理			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 23 日

ご署名 小坂 竜也 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/22 富田	環境PJ '19/04/22 桐野