

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 4月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 O E D - 1 0 0 0 S			製造番号	: 300307
作業年月日	2018年 4月 2日			作業時間	: 2.5 Hr
顧客名	おくクリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高243			電話番号	: 073-483-5421
販売店				ご担当	様
納入年月日	2014年 5月 23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 488
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 保管庫無し、床下排水
 プログラム Ver 0204 / T02BV => 0204 / T04C MAC-580
 GIF-H290, GIF-XP290N, PCF-H290I ENDOSONIC CLV-290

装置情報	交換後運転回数: 740 回	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒: 828 回	消毒+7L: 1329 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 886 回	7L単独: 39 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10070326 → NO.1308/484
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサ NO.140822-010 → NO.15/224-002
給水フィルター		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル S/N:087374H029191 → S/N:124824C048858

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年 4月 2日

ご署名

奥田 吾全

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田