

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100740
作業年月日	2018年 11月 2日		作業時間	: Hr
顧客名	OBP今村クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号マルチOBビル1階		電話番号	: 06-4791-9900
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 6月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルが起動しない。			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの故障が原因です。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 304
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T03D
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数:	0回	更新(リセット)実施	・未実施	殺菌:	73回	殺菌+アル:	143回
	リークチェック:	0回	自己洗浄:	115回	アルコール単独:	0回	エア単独:	0回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H023052 → S/N: 124824C049971
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年 11月 2日

ご署名

北本 春子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山