

点検・修理報告書

管理 No. 20190412

発行日: 2019年 4月 15日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 4 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	花都心デンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	北海道上川郡東神楽町ひじりの野北1条9丁目1番6号	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2016 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100076	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー12 ドアセンサー異常

原因

ドアロックのピンの摺動性が悪くなり、ピン穴に入らなかった

処置、作業内容

ドアロックピンの研磨

特記事項

缶内温度センサー、SG温度センサーを交換（日本製）

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 25日

ご署名

小柳 裕



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
 19.4.15 田	小柳