

点検・修理報告書

管理 No. 19107
発行日: 2019年12月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2019年12月11日		作業時間: 8 Hr
顧客名	竹田病院歯科 様		TEL:
所在地	北海道函館市元町29-21		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北海道支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 18	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100352	運転回数: 274回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・缶体温度センサ異常（黄色画面）が表示され、運転できない。

原因

・缶体温度センサが故障しておりました。

処置、作業内容

・缶体温度センサを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 竹田 仁一 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '19/12/16 池	富 '19/12/16 田	三 '19/12/16 宅