

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1556

発行日：平成 29 年 10 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100290
作業年月日	平成 29 年 10 月 4 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	石田病院 様		TEL：0153-72-9112
所在地	標津郡中標津町ソンドウ町5-6		ご担当 様
販売店	(株)XIL7°		ご担当 松本 様
納入年月日	平成 28 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルの不具合
アルコールの液けりが悪い

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 436
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールフラッシュの動作確認しました。が問題ありません。
しばらく様子を見て下さい。

装置 情報	交換後運転回数： —	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： —	殺菌/消毒+アル： —
	リークチェック： —	自己洗浄： —	アルコール単独： —	エア単独： —

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☐		タッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

29 年 10 月 4 日

ご署名 忠鉢 孝子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

