

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-09481

No. 151030

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿			機種	ONW-10
客先	1				機番	001818
環営	1	所在地			納入日	平成21年7月30日
防品	1	のだクリニック 様			受付日	平成27年7月13日
		点検者	中澤一裕	作業時間		
		返送先			発送日	平成27年10月29日
計	3	納入先と同じ				

修理依頼・苦情内容

排水異常

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。

〔1〕点検結果

水位センサーの検知性能の劣化と排水ポンプの性能劣化が「排水異常」の原因でした。
この部品の他に定期交換部品と劣化した部品を交換して復旧しました。

番号1～3：水位センサ、ポンプ、チューブ

番号4：定期交換部品



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.47～0.57 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.72 L/min 圧力：0.094～0.172 MPa（AC100V, 60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：2271

—以上—

承認

安
15.10.30
田

審査

中
15.10.30
澤

作成

H27.10.30

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	排水ポンプ（P-3）	1台	
2	水位レベルセンサー	3本	
3	配管チューブ、パッキン	1式	
4	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、オゾン分解触媒、ドレンフィルタ		