

お客様	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印
	住所	様 運転回数	点検実施者	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署	

計装(安全)

	☒	圧力計0点指示誤差
		ドア
✕	☒	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
	☒	開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
	☒	フック取り付け状態・動作確認
	☒	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
	☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
✕	☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
	☒	フック検出ユニット作動確認
	☒	ドアロックユニット作動確認
	☒	蓋板のキズ・汚れ
✕	☒	開閉ハンドルの損傷確認
		缶体
○	☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
	☒	滅菌温度センサの汚れ
	☒	網カゴの破損・汚れ
○	☒	缶内ストレーナーの損傷・汚れ
		配管系
✕	☒	フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
	☒	シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
	☒	給気弁の作動状態・漏れ
	☒	排蒸弁の作動状態・漏れ
	☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
	☒	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
	☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
○	☒	ストレーナーの汚れ
	☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
	☒	安全弁(滅菌室)の漏れ
	☒	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
	☒	ダンブナーの漏れ・溶接割れ
	☒	大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
	☒	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☐ 水漏れ・異常音の確認
☐ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ
☒ 下部給水井の漏れ
☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ

☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フLOATスイッチの作動状態・汚れ

電装系

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	行程表示LEDの点灯
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター・緩み確認
✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

✓	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

✓	運転プログラムの確認
✓	入力・出力確認
✓	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

X ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☐ エアークリナーのつまり、汚れ

性能評估

- ☒ B&Dテスト実施
- ☐ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☐ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

☒ 是 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ト319, 72	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030

① 斜字. 次回まで 0-1 ③ ④ ①⑧
7702ホ-2 WP部.



