

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-21306

No. 160118

配布先	納入先	新鋭工業（株） 仙台支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	宮城県黒川郡富谷町日吉台 1-21-1		機番	000819
環営	1-サ-名	日吉台きむら内科 様		納入日	平成 15 年 8 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 9 月 8 日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 28 年 1 月 14 日

修理依頼・異常内容

洗浄ポンプ、排水ポンプ不良

不具合原因（故障箇所）と処置予定

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

ポンプを分解したところ、回転軸部分が劣化しておりました。これが原因で異音や送水不足を起こしていました。この他に劣化した部品を交換して復旧いたしました。

番号 1～7：水ポンプ、定期交換部品

番号 8～14：センサ類、チューブ



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。

2. 運転プログラム Ver 8⇒10 書換え

12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。

3. オゾン水濃度測定：0.46～0.56 mg/L・・・正常

4. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：92.7 % 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.087～0.155 MPa（AC100V, 50Hz）

5. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

承認



審査



作成

H28. 1. 18

中澤

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
1～3	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3 台	
4	エアコンプレッサー	1 台	
5～7	定期交換部品	1 式	番号：SPS-11894
	吸着、吸湿筒、触媒、フィルタ※		※本体ごと交換
8～9	水位センサ、オゾンセンサ	1 式	
10～11	フタパッキン、配管チューブ、パッキン	1 式	水槽フィルタ含む
12～13	給水電磁弁、排水バルブ（駆動抵抗含）	1 式	
14	オゾン発生装置	1 式	