

点検報告書

修理依頼
番号

No. 200623

配布先	納入先	新鋭工業（株）仙台支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	まつもと内科クリニック 様		機番	300228
環営	所在地	福島県郡山市田村町金屋字マセロ 4-1		納入日	2014年04月22日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	2019年10月30日
計	3				

修理依頼・不具合内容

令和元年 台風19号により機械が水没した

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果


写真の黄色いラインより下まで水に浸かった形跡がありました。
電気配線に泥と水が付着しており、部品交換ができない状態でした。

浸水した部分にオゾン発生装置、オゾン分解触媒など主要部品があるため、修理不能と判断いたします。

写真1：背面



写真2：機械下側



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

（株）IHIアグリテック （旧社名：IHIシバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

承認

若
20.6.23
井

審査

中
20.6.23
澤

作成

R02.6.23

中澤