

点検確認書

水漏れ 対応

給水電磁弁ダイヤフラム劣化

新鋭工業(株) 株式会社 IHIシバウラ
環境事業部谷岡 中澤-裕
点検担当者:

点検年月日	平成 22年 8月 4日	機種名	ONW-10	製造機番	000110
設置場所	1F 内視鏡室			TEL:	086-455-9009
設置時期	平成 15年 4月 10日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒	2回実施			
酸素発生	正常	☐	濃度 :	%	流量 :	L/min 圧力 : MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
給水電磁弁ダイヤフラム	交換	☒	SV4側	水圧0.26MPa, 給水量16ℓ/min 異常ありませんでした。
給水電磁弁ダイヤフラム	交換	☒	SV5側	
	交換	☐		
	交換	☐		

ご署名 寺下 広栄

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。