

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

E3-8 出張対応

点検担当者： 中澤 裕

25年 9月27日

点検年月日	平成 24 年 6 月 18 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000111
設置場所	岡山県岡山市高屋343番地			TEL	: 086-272-4088
設置時期	平成15年 8月	運転回数		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	} 細管洗浄 ボルト P-2 劣化 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: %	流量: L/min	圧力: MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品			数量	コメント
オゾンガスセンサー	交換	☒	1	オゾンガスセンサーが故障しており、 これを交換して復旧しました。 他の部品も劣化しているのので、 オーバーホールをご検討下さい。
(オゾンソフセンサー)	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		
	交換	☐		

E3-8 の原因
① オゾンガス流れ

② オゾンガスセンサーの故障

25
平成24年 9 月 27 日

ご署名 福馬 克枝

印

※：本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。